



מתאים לתשתיות
שאין סופגנת

מהיר ייבוש
לאחר 1-2
שעות בלבד!

פרימר PEX-25

פרימר אפוקסי דו רכיבי ע"ב מים
משמש כיסוד מקצועי לדבק אריחים
צמנטי למדה מתפלסת ועוד

מייען

כיסוד מקצועי להדבקת אריחים - ע"ג ריצוף קרים.

שימושים

- מתאים על בסיס אפוקסי דו רכיבי ע"ב מים ללא ריח ולא חומרים נזיפים
- מתאים לשימוש ע"ג תשתיות שאין סופגנות בטון מוחלט, אריחים ישנים, מדחה ועוד
- אפשר הדבקת אריחים ע"ג תשתיות ריצוף ישן ללא צורך בצריבה או ליטוש
- אפשר ישום דבק אריחים צמנטיים ע"ג תשתיות מדה מתפלסת 880-SL
- אפשר ישום מדה מתפלסת 880-SL ע"ג ריצוף קרים
- מתאים לשימוש כפרימר לדבק אריחים בחיפוי ריצפה וקירות

תכונות יתרונות

- **גיוון:** כתום
- **זמן עיבידות (סיר):** כ-1 שעה
- **זמן פתוח (תשתיות):** עד כ-2 שעות, משתנה בהתאם למזג האוויר
- **ישום:** ע"י הרול או ע"מ מברשת
- **צrica אופיינית:** כ-100 גרם לכל 1 מ"ר, סט 2 ק"ג יספה כ 20 מ"ר בשכבה אחת ניתן לשימוש את הדבק אריחים / המדה המתפלסת כבר כשבה לאחר ישום הפרימר PEX-25 במידה ועבורו 24 שעות מיושם הפרימר על התשתיות חובה לבצע מריחה של שכבה נוספת.
- **זמן ייבוש מהיר:** שעיה - שעתיים בהתאם למזג האוויר

נתונים טכניים

- **הרכב:** אפוקסי דו רכיבי ע"ב מים - בסיס + מקשה
- **משקל מריחי רטוב:** 1 ק"ג / 1 ליטר
- **אריזה:** סט 2 ק"ג (1 ק"ג בסיס A כתום + 1 ק"ג המקשה B לבן)
- **אחסון:** באזזה סגורה ומוריה, במקום מוצל ויבש
- **חיי מדף:** 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון

הוראות שימוש

הכנת תשתיית:

- יש לנוקות היבט את משטח העבודה מלכלוח, אבק, שומן וחלקים רופפים.
- יש לבצע שטיפה מקדימה בלחץ מים.
- יש ליבש היבט את התשתיות משאריות המים. והמשטח מוכן ליישום הפרימר.

שימוש החומר:

- יש לעורבב את הבסיס A והמקשה B ביחס אחד לאחד**, עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית.
- יש להמתין כ-2 דקות, ולאחר ערבול קצר נוספת החומר מוכן לשימוש.
- יש לישם את החומר באופן יידי ע"י רולר או ע"י מברשת.**
- יש לישם את הפרימר ע"ג התשתיית ולמרוח כ 100 גרם לכל 1 מ"ר.**

לאחר כ-1 שעה עד 24 שעות, מריחת הפרימר ניתן לישם עליו דבק אריכים צמנטי מסוג C2T ומעלה (סדרת בונדטקס 235, 240, 260, 250F) כנ"ל לנבי מדה מתפלסת ע"ב גיאו פולימר מסוג 880-LS.
אר במידה ועברו 24 שעות מיישום הפרימר על התשתיית חובה לבצע מריחה של שכבה נוספת.

הערות ואזהרות

- אין להשתמש בחומר אשר נישאר בדלי מעל שעיה או שהתייבש (צ'ר קרום)
- אסור לשימוש מתחת ל 5 מעלות צלזום
- ניקי ידיים וכלי עבודה: במים וסבון
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים